



SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	ZAPMA360000013707	TARGA	ER76541	PERCORRENZA KM	3683	DATA IMMAT.	22/07/2019
MODELLO	PIAGGIO VESPA GTS 300 HPE SUPER ABS EURO 4 MY2019 Motociclo (Euro 4)					DATA PERIZIA	04/11/2021



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Bordo scudo ant.

Posizione: Destra

1



Componente: Coperchio motore post.

Posizione: Sinistra

2





ALD Automotive

Componente: Parafango ant. Prm

Posizione:


3



Componente: Scocca laterale post.

Posizione: Sinistra


4



Componente: Specchio retrovisore ant. Prm

Posizione: Sinistra

5



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura