


SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VNKKD3D340A384207	TARGA	FM173AJ	PERCORRENZA KM	45528	DATA IMMAT.	09/10/2017
MODELLO	TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Business Hatchback 5-door					DATA PERIZIA	03/11/2021



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Paraurti ant.

Posizione:

1



Componente: Paraurti post.

Posizione:

2






Componente: Porta post. PRM

Posizione: Sinistra


3



Componente: Ripiano cappelliera

Posizione:


4



Componente: Seconda chiave mancante

Posizione:

5



Componente: Sottoporta

Posizione: Destra

6



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura