

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	JTDKGN20N269351	TARGA	FL821CV	PERCORRENZA KM	62173	DATA IMMAT.	21/08/2017
MODELLO	TOYOTA AYGO 1.0 VVT-i x-business MMT Micro car 5-door					DATA PERIZIA	19/11/2021



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Pannello porta ant difettosita riparazione

Posizione: Sinistra

1



Componente: Parafango ant.

Posizione: Destra

2





ALD Automotive

Componente: Parafango post.

Posizione: Destra

3



Componente: Porta ant.

Posizione: Destra

4



Componente: Porta post.

Posizione: Destra

5



Componente: Sottoporta

Posizione: Destra

6



Componente: Sottoporta Prm

Posizione: Sinistra

7





ALD Automotive

Componente: Tappeto bagagliaio

Posizione:

8



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura