ALD Automotive

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	ZAPMA330000030157	**TARGA**	**EL89977**	**PERCORRENZA KM**	14404	**DATA IMMAT.**	29/05/2018
MODELLO	PIAGGIO VESPA GTS 300 ABS EURO 4 Motociclo 2-door					**DATA PERIZIA**	19/04/2022

elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale
Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna
Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante
Inserimento marce
Verifica spia freni
Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico
Avviamento
Luci interne ed esterne
Spie quadro strumenti accese

Liquidi
Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo
Climatizzatore
Radio e/o navigatore (se presente)
Alzacristalli
Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Carena rivestimento **Posizione:** Destra

1

Componente: Carena rivestimento post. **Posizione:** Sinistra

2



ALD Automotive

Componente: Parafango ant. **Posizione:**

3



Componente: Pedale poggiapiede post. Prm **Posizione:** Sinistra

4



Componente: Portapacchi post. Prm **Posizione:**

5

Componente: Rivestimento laterale Prm **Posizione:** Destra

6



Componente: Rivestimento laterale ant. Prm **Posizione:** Sinistra

7

ALD Automotive

Componente: Scudo ant. Prm **Posizione:**

8

Componente: Specchio retrovisore ant. Prm **Posizione:** Sinistra

9

Componente: Telaio post. **Posizione:** Destra

10

Componente: Telaio post. **Posizione:** Sinistra

11

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: *Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza*
FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: *Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair*
PRIMER: *Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura*
PRM: *Normale usura*

"Per presa visione ed accettazione da parte del cliente"