ALD Automotive

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	W0VJD7EC9JB564262	**TARGA**	**FM896YJ**	**PERCORRENZA KM**	104583	**DATA IMMAT.**	31/01/2018
MODELLO	OPEL MOKKA X 1.6 CDTI Innovation 136cv 4x2 AT6 Sport utility vehicle 5-door					**DATA PERIZIA**	21/07/2021



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale
Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna
Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante
Inserimento marce
Verifica spia freni
Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico
Avviamento
Luci interne ed esterne
Spie quadro strumenti accese

Liquidi
Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo
Climatizzatore
Radio e/o navigatore (se presente)
Alzacristalli
Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Cerchio in lega post PRM **Posizione:** Destra

1



Componente: Parafango post. PRM **Posizione:** Destra

2



ALD Automotive

Componente: Paraurti ant. **Posizione:**

3

Componente: Paraurti post. p/sup. **Posizione:**

4

Componente: Porta ant. PRM **Posizione:** Sinistra

5

Componente: Porta post. PRM **Posizione:** Destra

6

Componente: Retrovisore est. **Posizione:** Sinistra

7

ALD Automotive

Componente: Tappo gancio traino paraurti post. **Posizione:**

8



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: *Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza*
FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: *Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair*
PRIMER: *Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura*
PRM: *Normale usura*

"Per presa visione ed accettazione da parte del cliente"