SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WVGZZZ5NZJW977776	**TARGA**	FS726GC	**PERCORRENZA KM**	66542	**DATA IMMAT.**	27/08/2018
LOCALITA	464603 - GT Auto Srl, Via Piave, 75/A, 4100, LATINA (LT)					**DATA PERIZIA**	31/05/2022
MODELLO	VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI SCR 110KW Business BMT D			**COLORE**	Oryx White Perla	**TIPO SMALTO**	METALL/DOPPIO



WVGZZZ5NZJW977776

215/65 R

POLARIS 5

215/65 R17

R17 HXL

Dotazioni generiche

Antenna radio/navi	V
Autoradio	V
Navigatore	V
Climatizzatore	V
Alzacristalli funzionanti	V
Tergicristalli funzionanti	V
Interni puliti/accettabili	V
Veicolo con allestimenti speciali	X
Veicolo con loghi o serigrafie	X

Elemento rimovibile

Tappeto vano bagagli	V
Cappelliera	V
Martinetto	V

Documento tecnico

Carta di circolazione	V
Ultima revisione regolare	V
Libretto di manutenzione	V
Chiave principale	V
Seconda chiave	V
Telecomandi chiavi	V
Chiusure centralizzate funzionanti	V

Pneumatici

Pneumatico ant dx	Barum	215/65/17	multistagionale	5.1 mm
Pneumatico ant sx	Barum	215/65/17	multistagionale	4.3 mm
Pneumatico post dx	Barum	215/65/17	multistagionale	4.9 mm
Pneumatico post sx	Barum	215/65/17	multistagionale	5.5 mm
Ruota di scorta	Ruotino			

Dettaglio danni

Componente: presa in carico **Lato:**

Componente: Pneum. ant sx Danneggiato **Lato:**

Componente: #PRM# Porta ant. **Lato:** SX

Componente: #PRM# Calotta retrovisore est. primer **Lato:** SX

Componente: Cofano ant. **Lato:**

Componente: Parafango ant. **Lato:** DX



Componente: Paraurti post. **Lato:**

Componente: Scomposizione paraurti **Lato:**

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: *Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza*
FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: *Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair*
PRIMER: *Componente fornito giÃ pre-trattato per la verniciatura*
PRM: *Normale usura*

Per presa visione ed accettazione da parte del cliente